Copper Alloys	Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	P	Al	Mn	Si	Sb	S	Impurities
Gun Metal													
G-CuSn2ZnPb	80-85	1.5-3	4-6	7-9	0.3	1.5-2.5	0.03	0.01	0.1	0.01	0.25	0.06	
G-CuSn5ZnPb	83.5-86	4.3-6	4-6	4.5-6.5	0.2	2.3	0.03	0.01	0.1	0.01	0.25	0.06	
G-CuSn6ZnNi	83.5-87	5.8-7	2.5-4	1.5-3	0.2	1.5-2.5	0.03	0.01	0.1	0.01	0.3	0.06	
G-CuSn7Zn5Pb	81-84.5	6.3-8	5.3-7	3.3-5	0.2	1.8	0.03	0.01	0.1	0.01	0.25	0.06	
RG-2	83	2	8	5									
RG-4	92-94	3-5	1-2	2									
RG-5	84-86	4-6	4-6	4-6	0.2	2	0.03	0.01	0.1	0.01	0.25	0.06	
RG-5 (Low Lead)	Rem	3.8-4.5	2.5-3	5.5-6.5	0.3	0.4-0.6	0.03	0.01	0.1	0.01	0.1	0.04	
RG-6	85	6	2	3		1							
RG-7	83-85	6-8	3-5	3-5									
RG-7B	Rem	6.8-8	5.3-7	3.3-5	0.2	1-1.5	0.03	0.01	0.1	0.01	0.25	0.03	
RG-A	81-87	5-8	4-6	7									