Copper Alloys	Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	P	Al	Mn	Si	Sb	S	Impurities
Leaded Tin Bronze													
G-CuPb10Sn	78-81	9.2-11	8.5-10.5	0.8	0.15	1.3	0.03	0.01	0.1	0.01	0.3	0.08	0.5
G-CuPb15Sn	75-78	7.3-9	13.5-16.5	2	0.15	1.8	0.03	0.01	0.1	0.01	0.4	0.08	0.5
G-CuPb20Sn	70-75	3.7-5.5	18.5-23	2	0.15	2.3	0.03	0.01	0.1	0.01	0.4	0.08	0.5
G-CuPb22Sn	70-80	0.5-3	18-26	0.5	0.7	2.5	0.03				0.2		1.2
G-CuPb5Sn	84-86.5	9.5-11	4.3-5.8	0.8	0.15	1.3	0.03	0.01	0.1	0.01	0.25	0.08	0.5
G-PbBz25	Rem	3	18-28	3	0.7	2.5	0.05				0.5		1
G-SnPbBz10	Rem	9-11	8-12										
G-SnPbBz15	Rem	6-8	13-18	3	0.25	2	0.05				0.5		0.5
G-SnPbBz20	69-77	3.5-5.5	18-23	3	0.25	2.5	0.05				0.5		0.5
G-SnPbBz22	Rem	2-5	18-25										
G-SnPbBz5	Rem	9-11	3-7										