Copper Alloys	Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	P	Al	Mn	Si	Sb	S	Bi	Cr	Impur-ities
Tin Bronze and Ni Tin Bronze															
CT-1	Rem.	9-11	0.25	0.05		0.25	0.15								0.8
CT-2	85-87.3	11.2-13	0.2	0.4	0.15	1.5-2	0.05	0.01	0.2	0..01	0.1	0.05			0.8
G1(88/10/2)	Rem.	9.5-10.5	1.5	1.75-2.75	0.15	1		0.01		0.02	0.2		0.03		0.5
G3	Rem.	6.5-7.5	0.1-0.5	1.5-3		5.25-5.75	0.02	0.01	0.2	0.01	0.2		0.02		0.5
G3WP	Rem.	6.5-7.5	0.1-0.5	1.5-3		5.25-5.75	0.02	0.01	0.2	0.01	0.2		0.02		0.5
PB 1	Rem.	10 Min	0.25	0.05	0.1	0.1	0.5 Min	0.01		0.02					0.6
PB 2	Rem.	11-13	0.5	0.3	0.15	0.5	0.15 Min	0.01		0.02					0.2
PB-4	Rem.	9.5 Min	0.75	0.5		0.5	0.4 Min								0.5